


线体截面放大

工装板示意图



主要参数:

1. 输送形式: 三倍速链条承托工装板形式.
2. 生产节拍: 自由节拍式
3. 工位配置: 插座, 阻挡器.
4. 运行方式: 平面循环式.

NO.	名称	规格	数量
1	动力装置	1HP, 1: 60联体马达	2 套
2	组装机 (L=15米)	平面循环形式	2条
3	工位阻挡器	带缓冲OK-2型	30套
4	工装板	500*500*T25单层	32块
5	顶升移载机	气动式	4 套
6	动力滚筒过渡	电动式	2 套
7	电器控制	PLC控制	1 套

L15米组装机		比例	质量	共	张	张	日期
制	图	X.N.B		第	张	张	20-07-31
审	核	Z.X.L					

深圳市诚林机械设备有限公司